



# ブリッジボックス

ブリッジボックスは、動ひずみ測定器など4ゲージ法に対応した測定器に、ひずみゲージを1ゲージ法、2ゲージ法などで接続する場合に用います。内部にブリッジ構成用の抵抗を設けてあります。また、4ゲージ法の変換器などでも、先端がばら線の場合はブリッジボックスを使用してそのターミナルに接続します。ターミナルへの接続方法により、各種のブリッジ（「測定ブリッジ回路」23頁を参照してください。）が構成できます。

型名	測定点数	適用ゲージ抵抗値※1	ブリッジ構成						その他機能
			4ゲージ法	1ゲージ法 3線式	1ゲージ法 2線式	2ゲージ法	対辺 2ゲージ法	対辺 2ゲージ法 3線式	
SB-120B	1	120 Ω	●	●	●	●	●	●	
SB-350B	1	350 Ω	●	●	●	●	●	●	
SB-128A	8	120 Ω	●	●	●	●	●	●	
SB-128A-10	10	120 Ω	●	●	●	●	●	●	
SB-358A	8	350 Ω	●	●	●	●	●	●	
SB-121A	1	120 Ω	●	●	●※2	●			小型 ショートバー付属
SB-351A	1	350 Ω	●	●	●※2	●			
<b>New</b> SB-123A	1	120 Ω	●	●	●	●	●	●	汎用小型 ワンタッチ端子
SB-120SB	2,4,6,8,10	120 Ω	●	●		●			コネクタ接続対応
SB-120PY	2,4,6,8,10	120 Ω	●	●		●			塑性域測定対応
SB-122A	2,4,6,8,10	120 Ω	●	●	●	●			1ゲージ法2線式対応
<b>New</b> SB-120DG-1R2	1	120 Ω			●				NDIS コネクタ直結 ワンタッチ端子
<b>New</b> SB-120DG-1R3	1	120 Ω		●					

※1：1ゲージ法または対辺2ゲージ法に適用されます。2ゲージ法、4ゲージ法では測定器に依存します。

※2：付属ショートバーにて対応します。

## Point 1ゲージ法2線式を使用する上での注意

1ゲージ法において、2線式はリード線の長さによる抵抗の増大分が感度低下や初期不平衡の増加、更には温度変化によるケーブル抵抗の変動が測定の大きな不安定要素になります。影響を抑えるためには、極力リード線を太く短く、温度変化が起きない状況でご使用ください。温度変化やリード線が長い場合には、当社では1ゲージ法3線式を推奨しています。3線式はリード線の長さによる感度低下は2線式の半分であり、初期不平衡への影響や温度によるリード線抵抗の変動を相殺する働きがあり、安定した測定をするために優れた結線方法です。

## SB-120B/SB-350B



### ■特長


- 全ての結線方法に対応
- 機械部が無く耐久性が高い

1点タイプのブリッジボックスです。ターミナルへの接続方法により、ひずみゲージを1ゲージ法、対辺2ゲージ法、2ゲージ法、4ゲージ法の各種ブリッジが構成できます。リード線の接続ははんだ付け、ねじ止めの両方が行えます。

### ■仕様

測定点数	1点
入力	1ゲージ法、1ゲージ法3線式、対辺2ゲージ法、対辺2ゲージ法3線式 120 Ω (SB-120B)、350 Ω (SB-350B) 2ゲージ法、4ゲージ法 60～1000 Ω
接続端子	ねじ止め、はんだ付け両用
使用温湿度範囲	－20～＋60℃ 85%RH以下（結露を除く）
入出力ケーブル	φ9mm、4心シールドケーブル3m 先端 NDIS プラグ
外形寸法	65 (W) × 40 (H) × 110 (D) mm (突起部を除く)
質量	約0.7kg
標準付属品	取扱説明書

## SB-128A/SB-128A-10/SB-358A



### ■特長

- 全ての結線方法に対応

1台で8点および10点の測定ができるブリッジボックスです。

### ■仕様

測定点数	8点 (SB-128A/SB-358A)、10点 (SB-128A-10)
入力	1ゲージ法、1ゲージ法3線式、対辺2ゲージ法、対辺2ゲージ法3線式 120 Ω (SB-128A/SB-128A-10) 350 Ω (SB-358A) 2ゲージ法、4ゲージ法 60～1000 Ω
接続端子	ねじ止め、はんだ付け両用
使用温湿度範囲	－20～＋60℃ 85%RH以下（結露を除く）
外形寸法	SB-128A/SB-358A：240 (W) × 33 (H) × 150 (D) mm SB-128A-10：300 (W) × 33 (H) × 150 (D) mm (突起部を除く)
質量	約2kg
標準付属品	取扱説明書

※オプションとして接続ケーブル CR-612 を用意しています。



## ブリッジボックス

### SB-121A/SB-351A



#### ■特長


- 小型
- スイッチ使用でゲージ法の切替えが容易
- 多チャンネル化が容易

1点タイプの小型ブリッジボックスです。スイッチにより容易にゲージ法の切替えが可能で1ゲージ法、1ゲージ法3線式、2ゲージ法、4ゲージ法に対応できます。リード線の接続ははんだ付け、ねじ止めの両方が行えます。

#### ■仕様

測定点数	1点
入力	ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器 1ゲージ法3線式 (ショートバーを使用して1ゲージ法に対応) 120Ω (SB-121A) 350Ω (SB-351A) 2ゲージ法、4ゲージ法 60~1000Ω
切替器	トグルスイッチ
接続端子	ねじ止め、はんだ付け両用
使用温湿度範囲	-20~+60℃ 85%RH以下 (結露を除く)
入出力ケーブル	φ6mm 4心シールドケーブル 3m 先端 NDIS プラグ
外形寸法	35(W)×39(H)×91(D)mm (突起部・固定金具・ケーブルを除く)
質量	約160g (固定金具・ケーブル・コネクタを除く)
標準付属品	固定金具 (本体付属) ショートバー (本体付属) 取扱説明書

### SB-123A New



#### ■特長

- 小型軽量
- ワンタッチ端子
- 全ての結線方法に対応
- スイッチ使用でゲージ法の切替えが容易
- 多チャンネル化が容易

ワンタッチ端子を採用した小型汎用ブリッジボックスです。ひずみゲージを1ゲージ法、対辺2ゲージ法、2ゲージ法、4ゲージ法の全ての結線方法に対応できます。

#### ■仕様

測定点数	1点
入力	1ゲージ法2線式、1ゲージ法3線式、対辺2ゲージ法、対辺2ゲージ法3線式 120Ω 2ゲージ法、4ゲージ法 60~1000Ω
切替器	小型スライドスイッチ
接続端子	クランプ式ワンタッチ端子
使用温湿度範囲	-20~+60℃ 85%RH以下 (結露を除く)
外形寸法	30(W)×30(H)×90(D)mm (突起部除く)
質量	約100g
標準付属品	DIN レール取付部品 1個 M3×6ナベビス 4個 取扱説明書

※オプションとして接続ケーブル CR-612 を用意しています。

### SB-120SB-8/SB-120SB-10



#### ■特長

- NIDSコネクタ搭載
- スライドスイッチにより、ゲージ法の切替えが可能

1台でSB-120SB-8は8点、SB-120SB-10は10点の入力が可能なブリッジボックスです。スライドスイッチにより容易にゲージ法の切替えが可能です。リード線の接続ははんだ付け、ねじ止めの両方が行えます。また、NDISコネクタからの入力も可能です。上記の他、2、4、6点用もラインアップしています。

#### ■仕様

測定点数	SB-120SB-8 : 8点 SB-120SB-10 : 10点
入力コネクタ	ターミナル : M3×5P 端子バインドねじ コネクタ : NDIS 7P コネクタ
入力	1ゲージ法 (B-C 間ショート)、1ゲージ法3線式 120Ω 2ゲージ法、4ゲージ法 60~1000Ω
切替器	小型スライドスイッチ
接続端子	ねじ止め、はんだ付け、NDIS コネクタ
使用温湿度範囲	-20~+60℃ 85%RH以下 (結露を除く)
外形寸法	SB-120SB-8 : 205(W)×35(H)×100(D)mm (突起部を除く) SB-120SB-10 : 255(W)×35(H)×100(D)mm (突起部を除く)
質量	SB-120SB-8 : 約1.2kg SB-120SB-10 : 約1.4kg
標準付属品	取付金具 1組 取扱説明書

※オプションとして接続ケーブル CR-612 を用意しています。

# 3

測定器

ブリッジボックス



## ブリッジボックス

### SB-120PY

塑性域測定対応



SB-120PY-2

#### ■特長

- 塑性域測定対応
- スイッチ使用でゲージ法の切替えが容易

1ゲージ法の塑性域ひずみが測定可能なブリッジボックスです。スイッチにより、1ゲージ法3線式、2ゲージ法、4ゲージ法の切替えに加え、通常測定と塑性域測定の切替えが可能です。塑性域測定にすると感度が1/10となり、測定範囲が $20000 \times 10^{-6}$  ひずみの動ひずみ計で $200000 \times 10^{-6}$  ひずみまでの測定が可能になります。

1台の入力点数は2点から10点の5種類があります。


#### ■仕様

測定点数	2点 : SB-120PY-2    4点 : SB-120PY-4 6点 : SB-120PY-6    8点 : SB-120PY-8 10点 : SB-120PY-10
入力コネクタ	M3 × 3P 端子バインドねじ × 2
入力 通常測定	1ゲージ法2線式 120 Ω (B-C間をショートにより) 1ゲージ法3線式 120 Ω 2ゲージ法、4ゲージ法 60~1000 Ω
入力 塑性域測定	1ゲージ法2線式 120 Ω (B-C間をショートにより) 1ゲージ法3線式 120 Ω
切替器	スライドスイッチ × 2、トグルスイッチ
接続端子	はんだ付け、ねじ止め
使用温湿度範囲	-20~+60℃ 85%RH 以下 (結露を除く)
外形寸法および質量	SB-120PY-2 約55(W) × 35(H) × 100(D) mm 約0.4kg SB-120PY-4 約105(W) × 35(H) × 100(D) mm 約0.6kg SB-120PY-6 約155(W) × 35(H) × 100(D) mm 約0.8kg SB-120PY-8 約205(W) × 35(H) × 100(D) mm 約1.0kg SB-120PY-10 約255(W) × 35(H) × 100(D) mm 約1.2kg
標準付属品	取付金具1組 取扱説明書

※オプションとして接続ケーブル CR-612 を用意しています。

### SB-122A

1ゲージ法2線式 (1G2W) 対応



SB-122A-2

#### ■特長

- 1ゲージ法2線式対応
- スイッチ使用でゲージ法の切替えが容易

切替スイッチにより容易にゲージ法の切替えが可能で、1ゲージ法2線式、1ゲージ法3線式、2ゲージ法、4ゲージ法の4種類に対応します。


1台の入力点数は2点から10点の5種類があります。

#### ■仕様

測定点数	2点 : SB-122A-2    4点 : SB-122A-4 6点 : SB-122A-6    8点 : SB-122A-8 10点 : SB-122A-10
入力コネクタ	M3 × 3P 端子バインドねじ × 2
入力	1ゲージ法2線式 120 Ω 1ゲージ法3線式 120 Ω 2ゲージ法 60~1000 Ω 4ゲージ法 60~1000 Ω
切替器	小型トグルスイッチ
接続端子	はんだ付け、ねじ止め
使用温湿度範囲	-20~+60℃ 85%RH 以下 (結露を除く)
外形寸法および質量	SB-122A-2 約55(W) × 35(H) × 100(D) mm 約0.4kg SB-122A-4 約105(W) × 35(H) × 100(D) mm 約0.6kg SB-122A-6 約155(W) × 35(H) × 100(D) mm 約0.8kg SB-122A-8 約205(W) × 35(H) × 100(D) mm 約1.0kg SB-122A-10 約255(W) × 35(H) × 100(D) mm 約1.2kg
標準付属品	取付金具1組 取扱説明書

※オプションとして接続ケーブル CR-612 を用意しています。

### SB-120DG-1R2/1R3 NEW



#### ■特長

- NDISプラグコネクタで測定器にワンタッチ接続
- ワンタッチ端子によりリード線を容易に接続
- 小型・軽量

測定器にワンタッチで接続可能なブリッジボックスです。測定器との間にケーブルが不要なため、測定器周りをコンパクトに設置できます。SB120DG-1R2は1ゲージ法2線式に、SB120DG-1R3は1ゲージ法3線式に対応します。

#### ■仕様

測定点数	1点
入力	SB-120DG-1R2 1ゲージ法2線式 SB-120DG-1R3 1ゲージ法3線式
適用ゲージ抵抗	120 Ω
接続端子	クランプ式ワンタッチ端子
使用温湿度範囲	-20~+60℃ 85%RH 以下 (結露を除く)
外形寸法	SB-120DG-1R2 17(W) × 18(H) × 63(D) mm (突起部除く) SB-120DG-1R3 22(W) × 18(H) × 63(D) mm (突起部除く)
質量	約50g
標準付属品	取扱説明書